

АКТ
проверки работоспособности системы тревожной сигнализации

10 . 08 2018г.

Объект: МБОУ НУФСОБЗ

Адрес: М.В. Мухоморова, Мухоморова мп-7, д. 86 корп. 4А

Настоящий акт составлен в том, что была произведена проверка системы тревожной сигнализации. Система тревожной сигнализации (КТС) находится в работоспособном состоянии.

Заказчик



Исполнитель


